

une des deux proportions nécessaires pour la saturation. Ces deux points examinés avec exactitude dans le mélange du cuivre et de l'étain, fourniront sans doute des applications utiles à l'art de la fonte des pièces, dont les manipulations ont besoin d'être éclairées, et qu'il est important, pour le bien et la sûreté du service, de régler d'après des principes certains.

---



---

## TABLE DES MATIÈRES

contenues dans ce Numéro.

- MÉMOIRE* pour servir à l'histoire naturelle du département de la Loire, ou du ci-devant Forez; par le C.<sup>en</sup> Passinges..... Page 813.
- ESSAI* sur la topographie minéralogique du ci-devant district de Laon, et d'une partie de celui de Chauny, où se trouvent la Fère et Saint-Gobain; par le C.<sup>en</sup> F. Lemaistre..... 853.
- OBSERVATIONS* sur la fonte des pièces de canon; par le C.<sup>en</sup> André Briche..... 879.
-